

Verschiedene Formationen (Explosionszeichnungen) erstellen:

Vorbereitung:

Möglichst alle Baugruppen unter eine Oberbaugruppe und diese als Besitzer wählen. erstens muß dann nicht lange gesucht werden wo eine Formation liegt, zweitens kann dann alles als Bündel abgespeichert werden.

Neue Formation erstellen:

In Werkzeugbox Formationen anwählen – als Besitzer die Oberbaugruppe wählen – Button Neu drücken und bestätigen – Teile wie gewünscht positionieren – am Schluss Akzeptieren und bestätigen. Erst jetzt kann das Modul geschlossen werden, denn die Teile springen wieder in den Urzustand zurück!!

Wichtig !!!

Nur in der Standard-Formation die Datei abspeichern (.bdl, .pkg oder .ses), da sonst die Lage der Teile in der momentanen Formation als Standard abgespeichert wird.

Auflösen in Annotation:

Zuerst wie gewohnt eine Zeichnung mit den gewünschten Ansichten erstellen

In Werkzeugbox Auflösen anwählen – Erstellen – Ansicht wählen – Formation Explode wählen

Zeichnung aktualisieren.